

Hegyeshalom belső úthálózatának állapotfelmérése (2020. 01. 15.)

	Utcanev	Funkciója	Burkolata	Burk. éve	Burkolat állapota	Burkolat szélessége	Egyéb jellemzői
1.	Ady E.	lakóutca	hengerelt aszfalt	2018-19	kifogástalan	4 m	hátsó részén a vízelvezetés megoldott, első részén nincs árkolás
2.	Akácfa	lakóutca	aszfalt emulziós	2013	közepes	4 m	felújított, kissé hullámos, kétoldali árkolás, kátyúsodik
3.	Alkotmány	lakóutca	aszfalt emulziós	2013	jó	4 m	felújított, kissé hullámos, árkolás féloldalas
4.	Aradi Vértanúk	gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	1975	közepes, jó	5 m	aszfalt repedezett, néhol süllyedt, árkok betemetve
5.	Árpád	lakóutca	beton, aszfalt iszapos	2018	jó	3.5 m	padkák süllyednek, feltöltés szükséges, árkok vannak
6.	Bartók B.	lakóutca	aszfalt iszapos	2017	kifogástalan	4 m	széle repedezett, több kátyú, árkok vannak
7.	Bécsi	főút	beton, hengerelt aszfalt	1970	jó	7,5 m	A főútvonal része, nyomvályús, széle kerékpársáv
8.	Béke	lakóutca	aszfalt iszapos	2018	kifogástalan	4 m	széle töredezett, kevés kátyú burkolt árok van
9.	Bercsényi M.	lakóutca	hengerelt aszfalt	2019	kifogástalan	3 m	egyoldali árok
10.	Damjanich J.	gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	2000	jó	5 m	szélein repedezett, töredezett padkák gyalultak
11.	Domb utca	lakóutca	kavics, murva	2015	jó, megfelelő	3-4 m	egy szakasza nem megfelelő, feltöltésre szorul
12.	Dózsa Gy.	lakóutca	aszfalt	2015	kifogástalan	4 m	egyoldali árkolás
13.	Filmszínház	összekötő út	hengerelt aszfalt	2006	kifogástalan	4 m	padka keskeny, árok van
14.	Fő u.	főút	beton, hengerelt aszfalt	1970	jó	10 m	a főútvonal része, nyomvályús, a kerékpársáv széle gondozatlan
15.	Fő u-Kertekalja összekötő	összekötő	beton, hengerelt aszfalt	1980	közepes	4,5 m	egyoldali szegély és árkolás, padkák gyalulva, egyenetlen

16.	Fő u. páratlan oldali szervízút	szervízút	kavics, mart aszfalt	1996	közepes	2,5 m	vízvezetés nem megoldott, helyenként hullámos, kátyús
17.	Haladás	lakóutca	aszfalt iszapos	2019	kifogástalan	4 m	magas padkák, kétoldali árkolás
18.	Hanság	lakóutca, összekötő út	hengerelt aszfalt	1980	megfelelő	4 m	növényzettel benőtt, árkolás nincs
19.	Hársfa	lakóutca	aszfalt iszapos	2019	kifogástalan	4 m	részben árkolt
20.	Iskola	gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	1980	közepes	5 m	egyenetetlen, foltozott, szegélyezett, egyoldali árok
21.	Jókai M.	lakóutca	aszfalt emulziós	2013	jó	4 m	felújított, kissé hullámos, hiányos árkolás
22.	József A.	zsákutca	mart aszfalt, kavics	1998	megfelelő	3,5 m	vízvezetés nem megoldott, kátyús az építkezés miatt
23.	Luther Márton	lakóutca, szervízút	kavics		közepes	3,5	burkolásra szorul, vízvezetés nem megoldott
24.	Kanális parti szervízút	szervízút	kavicsozott		közepes	2.5 m	részben töltésen fekszik, néhol kátyús
25.	Katona J.	szervízút, gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	1975	jó, közepes	4.5 m	nincs árkolás, széle már töredezik, néhol kátyús
26.	Kertekalja	összekötő út, lakóutca	hengerelt aszfalt	2004	jó, közepes	5 m	egyoldali árkolás, középső része egyenetlen, kátyús, padkák egy részén letaposottak, máshol gyalultak(2012) járda nincs
27.	Kodály Z.	lakóutca	aszfalt	2013	kifogástalan	3,5 m	felújított, kétoldali árok
28.	Kossuth L.	gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	1975	jó	5 m	töltésre épült, letaposott padkák
29.	Liget	lakóutca	aszfalt emulziós, hengerelt aszfalt	2015, 2018	jó	4 m	részben felújított, aszfalt néhol repedt, süllyedt
30.	Május 1. u.	lakóutca, gyűjtőút	aszfalt emulziós, hengerelt aszfalt	2015	jó	3 m	felújított, kátyúk megjelentek, vízvezetés nem megoldott
31.	Mező I.	lakóutca	aszfalt emulziós	2015	jó, közepes	4 m	felújított, részben árkolt, bekötő része kátyús, vízvezetés rossz
32.	Munkácsi M.	lakóutca	hengerelt aszfalt	1998	kifogástalan	3 m	egyoldali árkolás, keskeny padka, a fő utcai csatlakozása bukkános

33.	Nyárfás	összekötő út	hengerelt aszfalt	2014	kifogástalan	5,5 m	egyoldali árkolás éa járda, szegélye gyomosodik
34.	Orgona	lakóutca	beton, hengerelt aszfalt	1980	jó	5.5 m	helyenként árkolt
35.	Orgona-Ovári összekötő	összekötő	hengerelt aszfalt	2010; 2019	kifogástalan	4 m	egyoldali árok
36.	Óvári	lakóutca	aszfalt emulziós	1998, 2015	kifogástalan, jó	4,5 m	felújított, egyoldali árkolás
37.	Petőfi S.	gyűjtőút	hengerelt aszfalt, aszfalt emulziós	2019, 1992	közepes, kifogástalan	4 m	keskeny, egyenetlen, egy része felújított
38.	Pozsonyi	gyűjtőút	beton, hengerelt aszfalt	1978	közepes	6 m	széle kátyús, padkák letaposva
39.	Rákóczi F.	lakóutca	hengerelt aszfalt	1978	közepes, jó	4 m	helyenként egyenetlen, kevés kátyú, padkák letaposva, árkolás van
40.	Szántó	lakóutca	hengerelt aszfalt	2006	kifogástalan, jó	5 m	árok kétoldalt, egy kátyú, szélein kitörés
41.	Salétromos köz	lakóutca, összekötő út	kavics	2014	megfelelő	3 m	szintezésre, burkolásra szorul
42.	Salétromos	lakóutca	aszfalt emulziós, murvás	2008	megfelelő, közepes	4 m	helyenként kátyús, vízvezetés hiányos, árkolás kell, útszűkület
43.	Széchenyi I.	lakóutca	aszfalt emulziós	1992	közepes	3 m	padkák keskenyek, egyenetlen, hiányos árkolás
44.	Szent István kir.	összekötő út	beton, hengerelt aszfalt	1978	közepes, megfelelő	5 m	helyenként süllyedések, kátyúk, padkák letaposva, árkolás van
45.	Szolnoki	összekötő út, lakóutca	beton, hengerelt aszfalt, kavics	2004	jó	4 - 5 m	egyoldali árkolás, padkák gyalultak, új részen vízvezetés rossz
46.	Szőke-köz	összekötő út	hengerelt aszfalt	2019	kifogástalan	4.5 m	egyoldalán burkolt árok
47.	Szövetkezet	lakóutca	aszfalt emulziós	2019	kifogástalan	4 m	árkolás hiányos
48.	Táncsics M.	lakóutca	aszfaltiszapos	2018	kifogástalan, jó	3 m	kanyargó nyomvonal, hullámzó szint, keskeny, árkolás nincs
49.	Temetőköz	összekötő út	hengerelt aszfalt	2000	jó, közepes	4.5 m	aszfalt széle töredezik, néhol süllyedés, árkolás kétoldalt, rossz padka
50.	Vasút	összekötő út	hengerelt aszfalt	1975	közepes, megfelelő	3.5 m	egyenetlen, foltozott, vízvezetés nem megoldott, járda hiányzik

51.	Veres P.	lakóútca	aszfalt iszapos	2017	kifogástalan	2,5 m	széle töredezett, padka kátyús, a vége hiányzik, árkolás kétoldalt
52.	Vízpart	lakóútca	kavicsozott	2009	közepes	3 m	kissé kátyús
53.	Jázmin	lakóútca	hengerelt aszfalt	2008	kifogástalan	4 m	árkolás kétoldalt, padka murvás
54.	Zrínyi M.	lakóútca	hengerelt aszfalt	, 2010	kifogástalan	3.5 m	a padkák nem murvázottak, árkolás részleges